Pik = 0+000,00
Skala 1:100/100

P.P. = 334,00

Prosta , pk =0,00 (0,00%) z 16,66

| | | |